



Newsletter powypadkowy

Kwartalnik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu



NIEZROZUMIAŁE POSTĘPOWANIE PRACODAWCY JEDNĄ Z PRZYCZYN WYPADKU ZBIOROWEGO ...

Zagrożenia związane z upadkiem z wysokości wynikają z rodzaju prac, jakie często są wykonywane w sektorze budowlanym. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających, niosą ze sobą ryzyko poważnych wypadków mogących w konsekwencji doprowadzić do ciężkich urazów, a nawet śmierci pracownika. Nielogiczne postępowanie pracodawcy, brak świadomości pracowników podczas wykonywania prac na wysokości, wcześniej czy później musi doprowadzić do wypadku.

W TYM WYDANIU:

*Upadek z wysokości
pracownika
młodocianego !*

**WYPADKI SIĘ
NIE ZDARZAJĄ,
SĄ POWODOWANE !**

OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA

Postępowanie powypadkowe dotyczące wypadku zbiorowego podczas prac związanych ze szlifowaniem, gruntowaniem i malowaniem elementów ścian budynku ujawniło szereg nieprawidłowości. Prace wykonywali pracownicy firmy budowlanej, której właściciel legitymował się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz książeczką operatora potwierdzającą uzyskanie uprawnień do montażu i demontażu rusztowań. Pracownicy wykonywali prace z prowizorycznie zmontowanego rusztowania typu „Warszawa”. Stan techniczny rusztowania był znany pracodawcy, gdyż sam pomagał przy jego montażu. Dwóch poszkodowanych pracowników, w tym pracownik młodociany, stojąc na niepełnych podestach spadło z wysokości około 3,0 m. Pracownicy wpadając do środka kolumny rusztowania, doznali licznych zewnętrznych i wewnętrznych obrażeń ciała.

PRZYCZYNY WYPADKU

Czynniki, które przyczyniły się do wypadku były związane z nieprawidłowo zmontowanym rusztowaniem typu „Warszawa”, które nie posiadało barier ochronnych, stężenia poziomego usztywniającego konstrukcję, stóp lub kół, drabiny ciągu komunikacyjnego i stabilnego podestu roboczego. Rusztowanie nie zostało dopuszczone do użytkowania protokołem odbioru. Stwierdzono również brak wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, w postaci hełmów z paskiem podbródkowym (dedykowanych do prac na wysokości). Ponadto pracodawca nie zapewnił bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi (praca na wysokości) oraz szkoleń pracowników w zakresie instruktażu dotyczącego wykonywanych prac.

WNIOSKI

W związku ze stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami podczas prac związanych z odnowieniem powłok malarskich budynku, inspektor pracy wstrzymał eksploatację rusztowania oraz zastosował postępowanie mandatowe wobec pracodawcy.

Opisany wypadek wskazuje na to, że niewłaściwe zachowanie pracodawcy, niejednokrotnie powodowane chęcią większego zysku kosztem bezpieczeństwa, może doprowadzić do powstania znacznych szkód w obszarze zdrowia i życia pracowników, a także ich rodzin.



opole.pip.gov.pl



STOSUJ
ZABEZPIECZENIA



PAMIĘTAJ
O KWALIFIKACJACH



NIE LEKCEWAŹ
ZAGROŻEŃ